Approfondimento

Dimostrazione della (29.17)

Il rendimento della palettatura, riferito alla turbina nel suo complesso, vale:

$$\eta_{p(t)} = \frac{\left(\Delta h\right)_{t}}{\left(\Delta h\right)_{t}} \tag{1}$$

mentre quello di un singolo stadio si può esprimere con una relazione analoga:

$$\eta_p = \frac{(\Delta h)_e}{(\Delta h)} \tag{2}$$

e tenendo conto che:

$$(\Delta h)_{r} = \sum (\Delta h)_{e}$$

la (1) diventa:

$$\eta_{{\scriptscriptstyle p(t)}} = rac{\sum (\Delta h)_{e}}{\left(\Delta h
ight)_{t}}$$

ovvero, ricordando la (2):

$$\eta_{p(t)} = \frac{\sum \eta_{p} \cdot (\Delta h)^{'}}{(\Delta h)_{t}}$$

e potendo ragionevolmente supporre che i rendimenti parziali η_p dei vari stadi siano pressoché eguali:

$$\eta_{_{p(t)}} = \eta_{_{p}} \cdot \frac{\sum (\Delta h)^{'}_{_{t}}}{(\Delta h)_{_{t}}}$$

Ponendo infine:

$$f = \frac{\sum (\Delta h)^{'}}{(\Delta h)_{t}}$$

risulta in definitiva:

$$\eta_{p(t)} = f \cdot \eta_p \tag{3}$$

che corrisponde alla (29.17) del testo.